

رنگ روغنی مات سری Rma10

شرح محصول

این محصول بر پایه آلکیدرزین لانگ اوپل و مناسب جهت پوشش سطوح مختلف گچی، سیمانی، فلزی، همچنین سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان می باشد. این پوشش، مات و دارای فام های بسیار متنوع و مناسب برای شرایط آب و هوای خشک تا شرجی می باشد.

ویژگی

- مقاومت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
- چسبندگی خوب بر روی سطوح مختلف
- سهولت در اعمال

فام	تعداد اجزاء	تاریخ انقضاء رنگ	بسته بندی
بر اساس سفارش	یک جزئی	۲۴ ماه	۱.۴.۲۰ لیتری

آماده سازی سطوح

سطوح گچی	به منظور دست یابی به یک سطح کاملاً یکنواخت بایستی سطح را پیش از رنگ آمیزی ابتدا بتونه کاری نموده و پس از سخت شدن بتونه، توسط سمباده کاملاً صاف و صیقلی نمائید. سپس یک لایه استر روغنی بر روی سطح اعمال نمائید.
سطوح فلزی	سطح بایستی عاری از هر گونه آلودگی مانند املاح، روغن و یا ذرات گرد و غبار باشد. زنگ زدگی های موجود بر روی سطوح را بایستی ابتدا توسط روش های متداول زدوده، سپس یک و یا دو لایه آستر (و یا ترجیحاً ضد زنگ) بر روی سطح اعمال نمائید.

آماده سازی رنگ

- ابتدا رنگ را هم بزنیید تا کاملاً یکنواخت شود.
- با استفاده از تینر مربوطه می توانید رنگ را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نمائید.

کد تینر	Rtc.10
سری رنگ	Rma.10

شرایط اعمال رنگ

برای اعمال این رنگ رول و یا قلم مو نیز مناسب می باشد و برای رسیدن به ضخامت مورد نظراز آستر های سری *Rpr10* و *Rpr20* می توان استفاده نمود.

زاویه اسپری	قطر نازل	فشار سر نازل	
40 - 80	1.2-2 mm	3 - 4 Bar	اسپری با هوا

دمای سطوح فلزی	دمای رنگ	دمای محیط	حد اکثر رطوبت نسبی
نقطه شبنم > 3°C	دمای سطح $\geq 4^{\circ}\text{C}$	5-45 (°C)	85%

	خشک شدن سطحی	خشک شدن عمقی	زمان اعمال لایه بعد
25°C	1-2 ساعت	8-10 ساعت	< 20 ساعت

سیستم پیشنهادی

سیستم رنگ آمیزی ذیل برای پوشش سطوح فلزی به کار رفته در داخل و خارج از ساختمان پیشنهاد می گردد.

40-50 μ	ضد زنگ آلکیدی اکسید آهن	آستر
30-40 μ	آستر آلکیدی طوسی	لایه میانی
30-40 μ	رنگ رویه آلکیدی	لایه نهائی

شرایط انبارداری

- این رنگ قابل اشتعال بوده و بایستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از آتش، مواد محترقه، حرارت و جریان برق قوی قرار گیرد.
- دمای انبار باید مابین ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد بوده و از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف، رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمایید.

نکات ایمنی و بهداشت

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست، چشم، دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمایید.
- هنگام مصرف از دستکش، روپوش و ماسک مناسب استفاده نمایید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم و یا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعا به پزشک مراجعه نمایید.